

<u>KF</u>		<u>50l</u>		Nr. () <u>192</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Pilaitis III m. v.</u>		<u>108-A-13</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(60 (1,92))

Horizontalinis

1-150

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>F</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>155,76</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1500</u>	<u>5,67</u>	<u>150,09</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	
	Nr. 2	<u>polit</u>	<u>150</u>	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	<u>alc</u>	<u>200</u>	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Objekto Nr. <u>01-31-335...</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>91</u> m. <u>06</u> mėn. <u>11</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)