


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 226 KORTELĖ 108-A-13
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
 (įrenginio pastatymo metal) Vilnius Pilaitės III mjr.
 (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm		Atst.nuo dangčio m		Altitudės	
Dangtis		ket.		650				B) 155,49	
Žemė									
Sienos		bet.							
Dugnas		bet.		3800 x 5740		3,74		151,75	
Pilv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.			Atst.nuo dugno m			
1	1	Vand	PE	200					
	2-3	Šil. tr	pl	108,108					
2	1	Vand	PE	80					
	2-3	Šil.tr.	pl	76,76					
3	1-2	Šil.tr.	pl	76,76					
4	1	Vand	PE	200					
	3-4	Šil.tr.	pl	133,133					
5		KL	ket	150		3,84		151,65	

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? _____

Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
duoti iki vamzdžių viršaus

2) $H_A = 155,43$
 $H_{lub} = 154,93$

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/6335

Sudarė

Cirklys
(pavardė)

Quis
(parašas)

Patikrino

1989 m. 09 mėn. 15 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)