


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. () 226 KORTELĖ 108-A-13
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
 (įrenginio pastatymo metal) Vilnius Pilaitės III mjr.
 (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_A = 155,43$ $H_{lub} = 154,93$
Dangtis	ket.	650		B) 155,49	
Žemė					
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3800 x 5740	3,74	151,75	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/6335</u> Sudarė <u>Cirklys</u> <u>Quas</u> (pavardė) (parašas) Patikrino _____ (pavardė) (parašas) 198 <u>9</u> m. <u>09</u> mėn. <u>15</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1	Vand.	PE	200	
	2-3	Šil. tr.	pl	108,108	
2	1	Vand.	PE	80	
	2-3	Šil. tr.	pl	76,76	
3	1-2	Šil. tr.	pl	76,76	
4	1	Vand.	PE	200	
	3-4	Šil. tr.	pl	133,133	
5		KL	ket	150	3,84 151,65