





<u>Vand</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. (<u>2</u>) <u>118</u>		KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pojautos</u> (Gatvė)	<u>108-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis	A B 		$\frac{X \ 25130,18}{Y \ 22304,34}$ $\frac{X \ 25128,14}{Y \ 22307,06}$		
	A B 				
Horizontalinis	A B 		$\frac{X \ 25130,18}{Y \ 22304,34}$ $\frac{X \ 25128,14}{Y \ 22307,06}$		
	A B 				

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A) 154,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	3000 x 3750	3,07	151,14	Pastaba HB = 154,20
Vamzčiai	Nr. 1		Viršus Apačia		
	Nr. 2		Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. ... 01-2/6335 ..
					Sudarė <u>Rauda</u> (parašas) <u>Cirkla</u> (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197.8 m. mėn. 23 d.
					(Inžinerinio tyrinėjimo data)