

Šulinio

Nr. (5) 125 KORTELĖ

KF
(Rėmunkacija)

(Įrenginio pavadinimas)




Vilnius
(Miestas)Pilaiteis III mjr.
(Gatvė)108-A-14
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 25146,03 \\ y 22355,83 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 11..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		155,46	Ar yra vandens?	
Zemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	5,78	149,68		
Vamzčiai	Nr. 1	bet	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	6,08		
	Nr. 2	bet	400	Viršus		Objekto Nr. 21-28335...	
				Apačia	6,08		
	Nr. 3	alc	200	Viršus		Sudarė	
				Apačia	4,48		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		19.97 m. 03. mėn. 20. d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			