


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (2) 151 KORTELĖ 108-A-14
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1987 Vilnius Pilaitis III mjr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmenys mm		Atst.nuo dangčio m		Altitudės	
Dangtis		ket.		650				1) 156,03	
Žemė									
Sienos		bet.							
Dugnas		bet.		5000 x 3400		3,57		152,46	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.			Atst.nuo dugno m			
1	1	Vand	plast	200					
	2-3	Sil.tr.	pl	89,89					
2	1	Vand	plast	200					
	2-3	Sil.tr.	pl	108,108					
3	1	Vand	plast	110					
	2-3	Sil.tr.	pl	76,76					
4		KL	a/c	200		3,68		152,35	
Lipynės <u>met. kopeč</u> (medžiaga, kiekis)									
Ar yra dujų? _____									
Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus									
2) $H/B = 156,01$ $H_{lubų} = 155,43$									
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS									
Objekto Nr. <u>01-3/6335</u>									
Sudarė		<u>Eirklis</u>		<u>EP</u>					
		(pavardė)		(parašas)					
Patikrino									
		(pavardė)		(parašas)					
1987 m. <u>05</u> mėn. <u>27</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)									