


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (2) 151 KORTELE 108-A-14
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1987 Vilnius Pilaitis III mjr.
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met.kopė</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		156,03	Ar yra dujų? _____	
Žemė					Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus	
Sienos	bet.				2) $H/B = 156,01$ $H_{lubg} = 155,43$	
Dugnas	bet.	5000 x 3400	3,57	152,46	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Objekto Nr. <u>01-3/6335</u>	
1	1	Vand	plast	200	Sudarė <u>Cirklys</u> <u>CP</u> (pavardė) (parašas)	Patikrino _____ (pavardė) (parašas)
	2-3	Sil.tr.	pl	89,89		
2	1	Vand	plast	200	Sudarė _____ (pavardė) (parašas)	Patikrino _____ (pavardė) (parašas)
	2-3	Sil.tr.	pl	108,108		
3	1	Vand	plast	110	Sudarė _____ (pavardė) (parašas)	Patikrino _____ (pavardė) (parašas)
	2-3	Sil.tr.	pl	76,76		
4	KL	a/c	200	3,68	Sudarė _____ (pavardė) (parašas)	Patikrino _____ (pavardė) (parašas)
				152,35		
1987 m. <u>05</u> mėn. <u>27</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)						