



Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (5) 211 KORTELĖ 108-A-15
 (įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių III mjr
 (įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) $H_A = 159,71$ $H_{amb} = 159,18$
Dangtis	ket.	650		159,68	
Žemė			0.0	159,68	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	4920 X 3450	3,68	156,00	
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2/5986</u> Sudarė <u>Eirėlys</u> (pavardė) <u>...</u> (parašas) Patikrino <u>...</u> (pavardė) <u>...</u> (parašas) 199 <u>2</u> m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	Karšt. vand	pl	65,100	
	3-4	Šil. tr.	pl	89,89	
	5	Vand	pl	200	
2	1-2	Karšt. vand	pl	65,125	
	3-4	Šil. tr.	pl	108,108	
	5	Vand	pl	200	
	6-7	Ž. if. el. kab			
3	1-2	Karšt. vand	pl	50,65	
	3-4	Šil. tr.	pl	57,57	
	5	Vand	pl	100	
	6-7	Ž. if. el. kab			
4	KL		a/c	200	