

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.82

Vilnius
(Miestas)


Danės
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes 5		
Dangtis		KET	700	—		161.69	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			161.69	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	1.90		159.79	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	1.97	159.72			
	Nr.2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	2.00	159.69			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	1.96	159.73			
	Nr.4	PVC	110	Viršus			Objektas:		
				Apačia	1.96	159.73			
	Nr.5			Viršus			Sudarė	(parašas)	M. Dilba (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m. 03 mėn.07 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					