

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.85

Vilnius
(Miestas)


Danės
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes 2		
Dangtis		KET	700	—		161.64	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			161.64	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	1.25		160.39	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	1.30	160.34			
	Nr.2	PVC	250	Viršus					
				Apačia	1.49	160.15			
	Nr.3	PVC	200	Viršus					
				Apačia	1.36	160.28			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba
				Apačia					(parašas)
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m. 03 mėn.07 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					

Objektas:

Sudarė

(parašas)

M.Dilba
(pavardė)

2018 m. 03 mėn.07
(Įrengimo tyrinėjimo data)