

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.87a

Vilnius
(Miestas)




Danės
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)


Vertikalusis

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Horizontalusis



Danės g.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes 8		
Dangtis		KET	700	—		161.64	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	—		161.64	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1500	2.40		159.24	Pastabos: Aukščių sistema: LAS07		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus	1.82	159.82			
				Apačia					
	Nr.2	PE	32	Viršus	1.82	159.82			
				Apačia					
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.82	159.82			
				Apačia					
	Nr.4	PE	50	Viršus	1.82	159.82			
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Objektas:	Sudarė	M. Dilba (parašas) (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus					
				Apačia					

2018 m. 03 mėn.07
(Įrengimo tyrinėjimo data)