

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.88

Vilnius
(Miestas)


Danės
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 2		
Dangtis		KET	700	—		161.80	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			161.80	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	1.59		160.21	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	1.78	160.02			
	Nr.2	PVC	315	Viršus					
				Apačia	1.84	159.96			
	Nr.3	PVC	200	Viršus					
				Apačia	1.58	160.22			
	Nr.4	PVC	200	Viršus					
				Apačia	1.56	160.24			
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m. 03 mėn.07 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					