

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.89

Vilnius
(Miestas)


Danės
(gatvė)

108-A-6 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)




ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	162.24	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—		162.24	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315	—		Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2018 m. 03 mėn.07
				Apačia	

Objektas:

Sudarė

(parašas)

M.Dilba
(pavardė)

2018 m. 03 mėn.07
(Įrengimo tyrinėjimo data)