

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.55a

Vilnius
(Miestas)


Įsrūtis
(gatvė)

108-A-7 (75/32-0005)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 5		
Dangtis		KET	700	—		161.76	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—			161.76	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1000	2.06		159.70	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia	2.21	159.55			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.21	159.55			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	2.13	159.63			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	(parašas)	M.Dilba (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2017 m. 10 mėn.19 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					