

-73-

E. Kanašius
(Komunikacija)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (18) 121 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)



108-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	ket.	650		163,54	(Medžiaga, kiekis)	
Siena					Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	1,50	3,64	159,90	Pastabos	
Vandens lygis	Nr. 1	kor 150	Viršus			
			Apačia	3,85	159,69	
	Nr. 2	kor 200	Viršus			
			Apačia	3,91	159,63	
	Nr. 3	kor 150	Viršus			
			Apačia	3,90	159,64	
	Nr. 4		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			
			Apačia			
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. U-2-8767						
Sudarė		Plum	Minorsky	(parašas) (pavardė)		
Patikrino		Plum	Minorsky	(parašas) (pavardė)		
1996 m. 10 mėn. 09 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)	