

Vandentiekis

kameros

Nr. (B) 12 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

—

108-B-10

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		165,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,00 x 2,00	2,60	162,96	Pastabos HB-165,56
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	65	Viršus 1,90	163,66	
				Apačias		
	Nr. 2	ket	100	Viršus 1,90	163,66	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačias		
	Nr. 3	ket	65	Viršus 1,88	163,68	Objekto Nr. 108-B-10
				Apačias		
	Nr. 4			Viršus		Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačias		
	Nr. 5			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačias		
	Nr. 6			Viršus		1996 m. mėn. d.
				Apačias		
	Nr. 7			Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Apačias		