

-83-

F. Kana, Liza, J. J.
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (84) 204 KORTELĖ

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

108-B-10

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 9 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		162,83	Ar yra vandens?
Pam					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,50	4,12	158,71	
Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 4,20	158,63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-8767
Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 4,15	158,68	
Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 3,60	159,23	
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė P. Kana, Liza, J. J. (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. Kana, Liza, J. J. (parašas) (pavardė)
					1996 m. 10 mėn. 09 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)