

-17-

F. Manaliziūja
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (22) 131² KORTELE

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

108-B-13

Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>vet 54P</i> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<i>158,78</i>	Ar yra vandens?
Pamė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	<i>150</i>	<i>3,02</i>	<i>155,76</i>	
Vandens lygis	Nr. 1	<i>ket 200</i>	Viršus Apačia <i>3,20</i>	<i>155,58</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>ket 200</i>	Viršus Apačia <i>3,22</i>	<i>155,56</i>	
	Nr. 3	<i>ket 100</i>	Viršus Apačia <i>3,06</i>	<i>155,76</i>	Objekto Nr. <i>01-2-8589</i>
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>Pilinys</i> <i>Klinasch</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <i>J. J. J.</i> <i>Jasinskis</i> (parašas) (pavardė)
			Viršus Apačia		
	19 <i>96</i> m. <i>01</i> mėn. <i>13</i> d.				
	(Inginio tyrinėjimo data)				