

-91-

F. Kemarizacija

Šulinio

Nr. (163) 14 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

108-B-13

Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 5 lip... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		157,09	Ar yra vandens?
Pamė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnes	bet.	1,50	2,84	154,25	
Vandens lygis	Nr. 1	g/b 400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	3,09	
	Nr. 2	g/b 400	Viršus		Objekto Nr. 01-2-5589
			Apačia	3,10	
	Nr. 3	ker 200	Viršus		Sudarė P. [signature] M. [signature]
			Apačia	3,08	
	Nr. 4		Viršus		Patikrino [signature]
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		1995 m. ... mėn. ... d.
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		