

Vandentiekis

kameros

Nr. (14) 141

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Darkiemio

108-B-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIUOIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės
Dangtis		ket.	650		158.49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.03 x 1.55	2.54	155.95	Pastabos B. 158.47
Vamzžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus Apačia	2.12 156.37	
	Nr. 2	ket.	100	Viršus Apačia	2.12 156.37	
	Nr. 3	- - -	65	Viršus Apačia	2.12 156.37	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 2.13/15931.
						Sudarė (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1975 m. 03. mėn. ... d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)