

-92-

F. Hanalizuoją
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (164) 15 KORTELE

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

108-B-13

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		157,23	Ar yra vandens?	
Siena					Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	150	2,97	154,26		
Vandens lygis	Nr. 1	g/b	400	Viršus Apačia 3,28	153,95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	g/b	400	Viršus Apačia 3,28	153,95	
	Nr. 3	pl	100	Viršus Apačia 4,91	155,32	
	Nr. 4	pl	100	Viršus Apačia 4,91	155,32	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. 91-2-8589
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		Sudarė <i>P. Hanalizuoją</i> (parašas)(pavardė)
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		Patikrino <i>P. Hanalizuoją</i> (parašas)(pavardė)
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
19 22 m. 10 mėn. 09 d.					(Inginio tyrinėjimo data)	