

Vanden.
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Irenginio pavadinimas)

(Gatvė)

Nr. (10) 232 KORTELE



108-B-13
(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A 157.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	200 x 2.40	3.18	154.22	Pastabos B. 157.40
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2.70 Apatis 154.70	
	Nr. 2	-11-	100	Viršus 2.70 Apatis 154.70	
	Nr. 3	-11-	65	Viršus 2.70 Apatis 154.70	
	Nr. 4			Viršus Apatis	
	Nr. 5			Viršus Apatis	
	Nr. 6			Viršus Apatis	
	Nr. 7			Viršus Apatis	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 04-31-5951.
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1975 m. 02. mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)