

kameros

Nr. (8^a) 62 KORTELEVandentiekis
(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

108-B-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		158,00	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	200 x 200	2,84	155,16	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,43 Apačia	155,57	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,43 Apačia	155,57	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,46 Apačia	155,54	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 108-B-13 Sudarė Patikrino 1996 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)