

Vandentiekis

(Komunikacija)

sklėdė

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 54a,b KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Karvaičių g.


(Gatvė)

108-B-14


(Planšetų numerizacija)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	
Dangis		ket.	200			159.40	(Medžiaga, keičis)	
Žemė							Ar yra vandens ? nėra	
Sienos							Ar yra dujų ? nėra	
Dugnas							Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	2.02	157.38	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ Licencijos Nr. TK-434-(780)	
				Apačia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	2.02	157.38		
				Apačia				
	Nr. 3	PE	110	Viršus	2.02	157.38	Objekto nr.	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				D.Šimanskas
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			2008-11 (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				