



Fekalinė kanalizacija Nr. slėgio gesinimo	55	KORTELĖ	108-B-14
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2014	Vilnius.	Karvaičių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	8
Dangtis	ket.	650		159.19	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0,00	159.19	Ar yra vandens? —	
Sienos	bet.				Ar yra dujų —	
Dugnas	bet.	1000	1.85	157.34		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.04		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 2.05		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas	
				Apačia 1.85		
					2014.10	
					(kortelės sudarymo data)	
					K. Petrauskas	
					(kortelę sadarė)	