

Kamdoniškis

Šulinio

Nr. (2) 6 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Karvaicių

108-B-14



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis
Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		161.89	Ar yra vandens?
Siena				161.89	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2,00	2.20	159.69	
Vamzdis	Nr. 1	Ket 150	Viršus 1.75	160.14	Patikrino N. Urbutis 2003. 11. 07
	Nr. 2	Ket 150	Apačia 1.75	160.14	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	Ket 65	Viršus 1.75	160.14	
	Nr. 4	Pe 63	Apačia 1.72	160.17	Objekto Nr. 01-2-8957
	Nr. 5		Viršus		Sudarė P. Mironas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		Patikrino P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		1996 m. 10. 09
			Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)