



Fekalinė kanalis Šulinio Nr. () 53^a KORTELE
 (Kommunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Pilaitė sodų 4-oji 108-B-5
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$x = 6064978,44$$

$$y = 576904,07$$

Sody 9-01

2-13,60-2

h. 13
 13,12

2 MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		167,30	(Medžiaga, kiekis)
Temė			0,00	167,30	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000			Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	PVC 160	Viršus		
			Apačia	0,81 166,49	
	Nr. 2	PVC 200	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia	0,82 166,48	„Filialas TOPOGRAFIJA“
	Nr. 3		Viršus		Objekto Nr. <u>01-2-13019</u>
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė <u>Zuša Kankovskė</u>
			Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 5		Viršus		Patikrino <u>Auginas</u>
			Apačia		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus		2009 m. at. mėn. d.
			Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		