

Šulinio

Nr. () 57 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Pilkaitis sodų 4-oji

108-B-5

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIUVIAI (Matymo duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis

Horizontalinis



$$x = 6064962,54$$

$$y = 576927,51$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		167,54	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	167,54	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pantabos
Dūgnas	bet.	1000	1,30	166,24	
Vandens	Nr. 1	PVC 200	Viršus Apačia 1,35	166,19	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 2/1-2p. 13019 Sudarė [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 2009 m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PVC 200	Viršus Apačia 1,35	166,19	
	Nr. 3	PVC 160	Viršus Apačia 1,27	166,27	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		