


75/32-0008

Fekalinė kanalizacija Nr. 76A	KORTELE	108-B-5
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
iki 2016	Vilnius.	Pilaitės Sodų 6-oji g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Prižiūrimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	400		167.20	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	167.20	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.60	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas
				Apačia 3.60	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2.14	
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia 2.56	
	Nr.5	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2.14	
					2016.07.25
					(kortelės sudarymo data)
					K. Petrauskas
					(kortelę sudarė)

LAS-07