

-33-

Vanden tiekis
(Komunikacija)

Šulinio

Nr. (3) 222 KORTELE

Vilnius

(Irenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 4 klp. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		159,29	Ar yra vandens?
Siena					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	150	3,00	156,29	
Vandens lygis	Nr. 1	ket 150	Viršus 2,31	156,98	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-2-8767
	Nr. 2	ket 150	Viršus 2,31	156,98	
	Nr. 3	ket 65	Viršus 2,33	156,96	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		Sudarė P. B. Vilnianskis (parašas) (pavardė)
			Apačia		Patikrino M. J. Janiakas (parašas) (pavardė)
			Apačia		19.96 m. 10 mėn. 09 d. (Irenginio tyrinėjimo data)