

Vandentiekio pož. skleidės
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Nr. () 239 KORTELE


Vilnius
(Miestas) (Gatvė)

108-B-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis		ket.	650		165.74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	165.74	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	—	—	—	Pastabos <u>B-165.73</u> <u>C-165.72</u> <u>krypt. Nr. 3. tutliare</u> <u>PVC d160</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.79 Apačia	163.95	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-2-11589</u> Sudarė <u>B. J. Bončarov</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>H. Jasikevičius</u> (parašas) (pavardė) 200 ⁴ m. d. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	100	Viršus 1.79 Apačia	163.95	
	Nr. 3	PE	110	Viršus 1.79 Apačia	163.95	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		