

F. Ramalicauskis

Šulinio

Nr. (73) 243 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

108-B-9

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

(600)
(4,76)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 7 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		161,89	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	150	3,32	158,57	Pastabos
Paviršius	Nr. 1	150	Viršus Apačia 3,60	158,29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.2.876.7 Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) 19.96 m. 10. mėn. 09. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	150	Viršus Apačia 3,66	158,23	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		