


Pradinamojo kolektoriaus kamera Nr. (1) 2 . KORTELĖ 108-C-10
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1994 Vilnius Giluzių II mjr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A) 154,27	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	154,27	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.	3460 x 4980	3,45	150,82	duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	Karšt. vand	pl	65, 100	
	3-4	Šil. tr.	pl	108, 108	
	5	Vand	pl	200	
	6-7	Ryšio kab			
	8-9	Ž. il. el. kab			
2	1-2	Karšt. vand	pl	100, 125	
	3-4	Šil. tr	pl	133, 133	
	5	Vand	pl	300	
	6	Ryšio kab			
	7-8	Ž. il. el. kab			
3	1-2	Karšt. vand	pl	65, 100	
	3-4	Šil. tr	pl	108, 108	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab			
	7-8	Ž. il. el. kab			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/5925</u>
					Sudarė <u>Cirklys</u> <u>DVP</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (pavardė) (parašas)
					198 <u>5</u> m. <u>02</u> mėn. <u>23</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)