



Pracėinamojo kolektorėiaus piūrio Nr. (11) 3 . KORTELE 108-C-10
(įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšetė nomenklaturė)
1994 Vilnius Giluzių II^a mpr
(įrenginio pastatymo metal) (miestas) (gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI: a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis: PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai piūvėiuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dangtis	ket.	650		154,74	
Žemė			0,0	154,74	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1500	3,32	151,42	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	2)
1	1-2	Karšt. vand.	pl	65,100	
	3-4	Šil. tr.	pl	108,108	
	5	Vand.	pl	200	
	6	Ryšio kab.			
	7-8	Ž. ir el. kab.			
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/5925</u>
					Sudarė <u>Čirklėp</u> <u>Čirklėp</u> (pavardė) (parašas)
					Patikrino <u></u> <u></u> (pavardė) (parašas)
					1994 m. <u>02</u> mėn. <u>23</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)