



KF šulinio Nr. (9.) 62 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Gilvėių II Amr. 108-C-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIŠIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		154,52		
Žemė			0,0	154,52	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1000	2,60	151,92	Paatoba	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 1,76	153,76	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-31-59-2-5... Sudarė <u>Viršys D.</u> (parašas) (pavardė) Patikrinė <u>Kulio</u> (parašas) (pavardė) 19 95 m. ... 9 31 ... mėn. 22 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 1 ^a	ket	100	Viršus Apačia 2,68	151,84	
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2,72	151,80	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		