

KF

šulinio

Nr. (10) 63 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Giluzių t. mjr.

108-C-10

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		154,41	Ar yra vandens?	
Žemė				0.0	154,41	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1000	2,60	151,81		
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	ket	100	Apačia	1,76		152,65
				Viršus			
	Nr. 3	ker	150	Apačia	2,68		151,73
				Viršus			
	Nr. 4			Apačia	2,72		151,69
				Viršus			
	Nr. 5			Apačia			
				Viršus			
	Nr. 6			Apačia			
				Viršus			
	Nr. 7			Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
Viršus							
			Apačia				
			Viršus				
Objekto Nr. 01-215865.						Sudarė <u>Don Eirlys</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrinė <u>Kulla</u> (parašas) (pavardė)							
19.99 m. 02. mėn. ... d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)	