

F.K

(Komunikacija)

ŠULINYS

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 88

KORTELE

VILNIUS

(Miestas)

GILYBIO

(Gatvė)


108-C-10

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med. p.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>KEI</u>	<u>650</u>		<u>15374</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>0</u>		<u>0.00</u>		Ar yra dujų?
Sienos		<u>BEI</u>				Pastabos
Dugnas		<u>BEI</u>	<u>1500</u>	<u>3.63</u>	<u>150.11</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>PVC</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.84</u>	<u>149.90</u>	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	<u>PVC</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>3.84</u>	<u>149.90</u>	
	Nr. 3	<u>PVC</u>	<u>110</u>	Viršus Apačia <u>2.68</u>	<u>151.06</u>	Objekto Nr. <u>01-2-10399</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		200 m. <u>08</u> mėn. <u>19</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)