

<u>KF</u>		Šulinio		Nr. (<u>141</u>) <u>92</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>108-C-10</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Gileizys</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 5 .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		155.20	
Žemė				0.0	155.20	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2.52	152.68	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	200	Viršus Apačia	2.70 152.50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01/3/5239..</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>82</u> m. <u>08</u> mėn. <u>...</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	alc	200	Viršus Apačia	2.70 152.50	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		