

Vandentiekio

kameros

Nr. (23) 11 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Giluzių I m.r.

108-C-11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>lipynės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		A-155.58	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155.58	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>B-155.58</u>
Dūgnas	bet.	1.70 x 2.00	2.35	153.23	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 200	Viršus 1.95	153.63	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket 200	Viršus 1.95	153.63	
	Nr. 3				
	Nr. 4				
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				
					Objekto Nr. <u>108-C-11</u>
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1973. m. ... <u>08</u> ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)