

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (278) 141 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Papilėnu,

108-C-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		157.56	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	157.56	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	1000	2.64	154.92	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram	150	Viršus Apačia 2.81	154.75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-31.5154... Sudarė <i>K. E. B.</i> <i>P. Petrauskas</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1973. m. V. mėn. 23 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	keram	150	Viršus Apačia 2.85	157.71	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		