

Praeinamojo kolektoriaus kameras Nr. (XII) 223
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-11
(planšeto nomenklatura)


1992
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)



Giluzių I mst.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuonis mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>Lipynės</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A-155.05	
Žemė			0.0	155.05	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	500 x 3.48	3.64	151.41	
Piav. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikao. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	Ar yra dujų?
1	1-2	karst.vand.	p/	125(130), 125(130)	Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) B-155.07
	3-4	silurvine	p/	125(130), 70(86)	
	5	vandent.	p/	175(200)	
	6	tyrus k.			
	7	aukštos	it.d.k.		
	8	žemos	it.d.k.		
	1-2	karst.vand.	p/	70(76), 70(76)	
	3-4	silurvine	p/	70(80), 40(50)	
2	5	vandent.	p/	125(200)	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	6	tyrus k.			
	7	žemos	it.d.k.		
	1-2	karst.vand.	p/	125(130), 125(130)	
	3-4	silurvine	p/	125(130), 70(80)	
	5	vandent.	p/	125(150)	
	6	tyrus k.			
	7	aukštos	it.d.k.		
3	8	žemos	it.d.k.		
	1-2	karst.vand.	p/	125(130), 125(130)	Objekto Nr. <u>01-3/5154</u>
	3-4	silurvine	p/	125(130), 70(80)	
	5	vandent.	p/	125(150)	Sudarė <u>Sitkus</u> (pavardė) (parašas)
	6	tyrus k.			
	7	aukštos	it.d.k.		Patikrino <u>Barvy</u> (pavardė) (parašas)
	8	žemos	it.d.k.		
					1993 m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)