


Praeinamojo kolektoriaus kamera Nr. (X1) 243 KORTELE 108-c-11
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane) (planšeto nomenklatura)
1992 Vilnius Giluzų Imr.
(įrenginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>kopijos</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) B - po žeme
Dangtis	ket.	650		A-156.16	
Žemė			0.0	156.16	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	3.74 x 5.53	4.61	151.55	
Pdv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/5154</u> Sudarė <u>Sitkus</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>...</u> (pavardė) (parašas) 1983 m. <u>02</u> men. <u>...</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1-2	kait. vand.	p/	70(80), 70(80)	
	3-4	šiluminė	p/	90(100), 50(70)	
	5	vandent.	p/	125(150)	
	6	tyšų k.			
2	1-2	kait. vand.	p/	70(76), 70(76)	
	3-4	šiluminė	p/	50(60), 40(50)	
	5	vandent.	p/	70(80)	
	6	tyšų k.			
3	1-2	kait. vand.	p/	70(76), 70(76)	
	3-4	šiluminė	p/	50(70), 40(50)	
	5	vandent.	p/	70(80)	
	6	tyšų k.			
4	1-2	kait. vand.	p/	40(50), 40(50)	
	3-4	šiluminė	p/	50(70), 40(50)	
	5	vandent.	p/	46(50)	
	6	tyšų k.			