

Fekalinė k.
(Komunikacija)Šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Nr. (254) 45 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Kanto slėje
(Gatvė)108-C-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketinis	650		157.68	Ar yra vandens?
Žemė		grunt.		0.00	157.68	Ar yra dujų?
Sienos		beton.				Pastabos
Dūgnas		beton.	1500	4.02	153.66	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia	4.25	
	Nr. 2	keram.	150	Viršus		
				Apačia	4.26	
	Nr. 3	ketin.	100	Viršus		Objekto Nr. 01-31.81.81...
				Apačia	2.33	
	Nr. 3a	ketin.	100	Viršus		Sudarė <i>[Signature]</i> Petvauskas
				Apačia	4.15	
	Nr. 5			Viršus		Patikrino <i>[Signature]</i>
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		1979 m. ... 10 ... mėn. 25 d.
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		