

Praciniamojo kolektoriaus pūvis Nr. (IV) 52
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

108-C-11
(planšetų nomenklatura)


1992
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)

Giležiai I m.r.
(gatvė)


KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst.nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650			(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose
Dugnas	bet.				duoti iki vamzdžių viršaus
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst.nuo dugno m	
1	1-2	karš. vand.	p/	57/50, 57/50	
	3-4	šilumin.	p/	70/50, 40/50	
	5	vandent.	p/	70/80	
	6	gyvyb. t.			
	7	dūktas	f. el. t.		
	8	žemos	f. el. t.		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-3/5154</u>					
Sudarė		<u>Sirois</u>	<u>[Signature]</u>	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	(pavardė)	(parašas)
19 <u>92</u> m. <u>02</u> mėn. <u>02</u> d.					(įrenginio tyrinėjimo data)