

Praeinamojo kolektoriaus kamery Nr. (II) 65 KORTELE

108-C-11
(planšeto nomenklatura)



1992
(įrenginio pastatymo metai)

Vilnius
(miestas)


Giluzių T. m. k.
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		A-155.38	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	155.38	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos: 1) Atstumai pjūviuose duoti iki vamzdžių viršaus
Dugnas	bet.	3.81 x 5.70	3.98	151.40	2) B-155.40
Pjūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	
1	1-2	kant. vand.	pl	90(100), 90(100)	
	3-4	šiluminė	pl	90(100), 50(70)	
	5	vandent.	pl	175(200)	
	6	ryšio k.			
	7	dūktas	it.d.k.		
2	1-2	kant. vand.	pl	40(50), 40(50)	
	3-4	šiluminė	pl	50(70), 40(50)	
	5	vandent.	pl	40(50)	
	6	ryšio k.			
	7	žemos	it.d.k.		
3	1-2	kant. vand.	pl	40(50), 40(50)	
	3-4	šiluminė	pl	50(70), 40(50)	
	5	vandent.	pl	40(50)	
	6	ryšio k.			
	7	žemos	it.d.k.		
4	1-2	kant. vand.	pl	70(80), 70(80)	
	3-4	šiluminė	pl	90(100), 50(70)	
	5	vandent.	pl	175(200)	
	6	ryšio k.			
	7	dūktas	it.d.k.		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/5154

Sudarė Sindys (pavardė) (parašas)
Patikrino Prunys (pavardė) (parašas)

1983 m. 02 mėn. 02 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)