

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (194) 77 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Kanto alėja

108-C-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		157.51	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	157.51	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	1000	3.20	154.31	
Vamzdžiai	Nr. 1	keram.	150	Viršus Apačia	3.38	154.13
	Nr. 2	keram.	150	Viršus Apačia	3.38	154.13
	Nr. 3	ketin.	100	Viršus Apačia	3.31	154.20
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 66-3685X...
						Sudarė <i>Petrainas</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Petrainas</i> (parašas) (pavardė)
						1973. m. 10. 25 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)