

Vandentiekis

Analizacijos šulinio

Nr. (26) 83 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Giležų Imr.

108-C-11

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS 9HG

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		157.50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	157.50	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1.85	155.65	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	180	1.64	155.86
	Nr. 2				
	Nr. 3				
	Nr. 4				
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-31-5134..
					Sudarė (parašas) (avardas)
					Patikrino (parašas) (avardas)
					1973. m. ... mėn. ... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)