

<u>Fekalinės k.</u>		šulinio		Nr. (<u>25</u>) / <u>115</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Smalčinės</u>		<u>108-C-12</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>2 met.</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		153.65		
Žemė			0.00	153.65	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1000	1.59	152.06	Pastabos	
Vamzčiai	Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia 1.75	151.90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 1.77	151.08	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>91-1-1770</u> ...
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>K. Petrauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		199% m... / mėn. ? (d.)
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)