

Fekalinės k.
(Komunikacija)

šulinio

Nr. (24) 121a KORTELE

Vilnius

(Irenginio pavadinimas)

Smalinės

108-C-12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



paži. garais



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		153.63	
Žemė				D.00	153.63	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.47	152.46	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	100	Viršus		
				Apačia	1.59	152.04
	Nr. 2	kevam	200	Viršus		
				Apačia	1.59	152.04
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91.71.579B..
						Sudarė <u>Klek Petruškas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Vilnius</u> (parašas) (pavardė)
						1994 m. mėn 21 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)