

VANDENTIEKIOSKLNr. () 223 **KORTELE**

(Komunikacija)

(Inžiniero pavadinimas)


VILNIUSSMALYNĖS108-C-12
(Planšeto nomenklatura)

(Miestas)



(Gatvė)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti: m)**PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	150		155.16	Ar yra vandens?
Zemė	—	—	0.00	155.16	Ar yra dujų?
Sienos	—	—	—	—	Pastabos
Dugnas	—	—	—	—	
Vamzdžiai	Nr. 1	PL	800	Viršus 1.30 153.86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-100</u>
	Nr. 2	PL	800	Viršus 1.30 153.86	
	Nr. 3	PVC	100	Viršus 1.60 153.56	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 .. m. mėn. ... d.
					(Inžiniero tyrinėjimo data)